

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 永嘉县瓯北第五小学扩建工程

项目编号 永水利〔2012〕198号

建设地点 温州市永嘉县

验收单位 永嘉县瓯北第五小学



2018年10月30日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	永嘉县瓯北第五小学扩建工程	行业类别	房建
主管部门 (或主要投资方)	永嘉县水利局	项目性质	扩建
水土保持方案批复机关、文号及时间	永嘉县水利局/永水利〔2012〕198号/2012年7月30日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2015年12月~2018年4月		
水土保持方案编制单位	永嘉水利水电勘测设计院		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	永嘉县瓯北第五小学		
水土保持施工单位	温州浙南建设集团有限公司		
水土保持监理单位	中国建筑技术集团有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	浙江立诚水利工程技术有限公司		

二、验收意见

验收意见提纲：

2018年10月29日，永嘉县瓯北第五小学主持召开永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持设施验收会。参加会议的有建设单位永嘉县瓯北第五小学、验收报告编制机构（第三方）浙江立诚水利工程有限公司，工程监理、施工单位、设计单位等单位代表7人，会议成立了验收组。

验收会议前，水土保持设施验收报告编制机构提交了《永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持设施验收报告》，建设单位提交了《永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持监测季报》、《永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持监测总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报，以及方案编制（设计）、监理、监测、施工等单位的补充说明，形成验收意见如下：

（一）项目概况

本项目为永嘉县瓯北第五小学扩建工程，总规划用地面积29386.79m²，总建筑面积15482.49m²，容积率0.847，绿地率为22.1%

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2012年7月11日，永嘉县水土保持监督管理站会议室对《永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持方案报告书》（送审稿）组织审查；

2012年7月，永嘉县水利水电勘测设计院完成《永嘉县瓯北

第五小学扩建工程水土保持方案报告书》(报批稿);

2012年7月30日,永嘉县水利局印发《关于永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持方案报告书的批复》(永水利〔2012〕198号)。

(三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

主体工程设计单位以审批后的水土保持方案为补充,完成水土保持工程的初步设计及施工图设计。

(四) 水土保持监测情况

2015年12月至2018年4月,建设单位永嘉县瓯北第五小学开展了工程水土保持自行监测工作,编制《永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持监测季报》、《永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持监测总结报告》。监测总结报告主要结论为永嘉县瓯北第五小学扩建工程按照批复的水土保持方案,落实了水土保持措施,建设过程中人为水土流失得到有效控制;水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中,扰动土地整治率达到100%,水土流失总治理度达100%,拦渣率达到99.9%,已实施的水土保持措施继续发挥水土保持效益,工程区平均土壤侵蚀模数降至 $500t/(km^2 \cdot a)$ 以下,土壤流失控制比达1,工程区林草植被恢复率达100%,林草覆盖率为23.38%。

(五) 验收报告编制情况和主要结论

工程施工期与自然恢复期间,水土保持设施验收报告编制机构多次进场,收集并查阅设计、施工、监理和监测等相关资料,通过现场调查、核查后,在确认工程水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求的同时,于2018年10月编制完成《永

嘉县瓯北第五小学扩建工程项目水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；施工过程中开展了水土保持监理、监测工作；依法缴纳了水土保持补偿费；运行期间管理维护责任落实。符合水土保持设施竣工验收条件。

（六）验收结论

验收组认为：永嘉县瓯北第五小学扩建工程项目实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，履行了工程建设期水土保持法定义务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，依法缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，同意工程水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

工程运行期，需继续加强水土保持设施的管护，重点对局部绿化效果不佳的绿化区域及弃渣场加强养护和补植。

三、验收组成员签字表

生产建设项目水土保持设施验收会议签到单

会议名称	永嘉县瓯北第五小学扩建工程			
会议地点	永嘉县瓯北第五小学	会议时间	2018年10月29日	
序号	工作单位	签到人	职务	电话
1	永嘉县瓯北第五小学	林锦勃		
2	浙江兴达建筑设计有限公司	宋兴伟		
3	温州浙南建设集团有限公司	林恩明		
4	中国建筑技术集团有限公司	曹学斌		
5	中国建筑技术集团有限公司	杨志平	专监	
6	浙江立诚水利工程技术有限公司	薛子		
7	浙江立诚水利工程技术有限公司	黄兆业		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				